SPECIFICHE TECNICHE (1/2)

T - 2110 _ SC / SAP


Descrizione generale

I **perni autoadesivi** sono stati progettati per fissare in modo efficace gli isolanti su superfici lisce, come ad esempio i condotti dell'aria.

Sono costituiti da un perno saldamente pressato su una piastra di base autoadesiva di alta qualità.

Ogni y confezione include rondelle di sicurezza.

Disponibili anche in acciaio inossidabile.





Specifiche tecniche

		SC	SAP
Piastra di base	**Materiale**	Acciaio zincato	
	Dimensioni	50 x 50 mm	
	Spessore	0,4 mm	
Perno	**Materiale**	Acciaio placcato rame	Alluminio
	Diametro (± 0,1 mm)	2,7 mm	
	Lunghezza (± 3 mm)	19 a 400 mm	45 a 165 mm
Adesivo	**Piastra di base**	schiuma di polietilene bianca, reticolata, e a celle chiuse	
	Rivestimento	adesivo acrilico modificato su entrambi i lati	
	Rivestimento interno	carta siliconata	
	Spessore	1 mm	

Rondelle di fissagio

	CL-27-30	CL-27-40	CL-24-32
	For SC		**For SAP**
Materiale	Acciaio per molle zincato		Acciaio per molle zincato
Diametro (± 0,1 mm)	30 mm fornito di serie	38 mm fornito su richiesta	32 x 30 mm
Spessore	0,35 mm (± 0,03 mm)		0,4 mm (± 0,03 mm)
Bordi	Smussati		





Queste informazioni riflettono le nostre conoscenze attuali e sono fornite in buona fede. I valori indicati sono valori medi e sono soggetti a variazioni senza preavviso. Qualsiasi uso al di fuori delle condizioni non raccomandate non può impegnare la responsabilità del produttore e del distributore, a causa delle possibili variazioni di produzione e applicazione da parte degli utenti. Si raccomanda agli utenti di verificare preventivamente i prodotti acquistati per assicurarsi che siano adatti all'applicazione scelta.

Metodo di conservazione

2 anni in ambiente asciutto. Da +10 °C a +30 °C (Da +50°F a +90°F), con un'umidità relativa del 50%.

Raccomandazioni per l'applicazione

Quantità	In condizioni standard, sono necessari da 8 a 12 punti per metro quadrato (1.20 iarde quadrate)
Applicazione	• Le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere, grasso, olio e altre sostanze non aderenti. • Evitare l'uso di prodotti sgrassanti. • Non adatto ad applicazioni in cui è previsto il contatto con solventi clorurati, chetonici o esteri.
Temperatura di applicazione	+15 °C to +25 °C
Temperatura di indurimento	-40 °C to +80 °C


Applicazione




Applicare a una temperatura compresa tra +15°C e +25°C (+60°F e +77°F). Le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere, grasso, olio e altra sostanza non aderenti. Non utilizzare prodotti sgrassanti. Non adatto per applicazioni in cui è previsto il contatto con solventi clorurati, chetonici o esteri.




Rimuovere la carta protettiva facendo attenzione a non toccare l'adesivo.



Posizionare il gancio nella posizione desiderata e premere la piastra di base contro la superficie da isolare.



L'isolamento può essere fissato immediatamente, ma la forza di adesione massima viene raggiunta dopo 24 ore.



Se necessario, coprire il perno con la rondella si securezza.

Queste informazioni riflettono le nostre conoscenze attuali e sono fornite in buona fede. I valori indicati sono valori medi e sono soggetti a variazioni senza preavviso. Qualsiasi uso al di fuori delle condizioni non raccomandate non può impegnare la responsabilità del produttore e del distributore, a causa delle possibili variazioni di produzione e applicazione da parte degli utenti. Si raccomanda agli utenti di verificare preventivamente i prodotti acquistati per assicurarsi che siano adatti all'applicazione scelta.