

Descripción general

Los **clavos autoadhesivos** se han diseñado para fijar de forma eficaz el aislamiento en superficies lisas, como por ejemplo, conductos de aire.

Consisten en un clavo firmemente unido sobre una placa base autoadhesiva de alta calidad.

Cada paquete incluye arandelas de seguridad.

También disponible en acero inoxidable.





Especificaciones técnicas

		SC	SAP
Placa Base	Material	Acero galvanizado	
	Dimensiones	50 x 50 mm (± 2 mm)	
	Espesor	0,4 mm ($\pm 0,03$ mm)	
Pasador	Material	acero recubierto de cobre	Aluminio
	Diámetro ($\pm 0,1$ mm)	2,7 mm	2,6 mm
	Longitud (± 3 mm)	19 to 400 mm	45 to 165 mm
Adhesivo	Placa base	Espuma de polietileno blanca, reticulada y de célula cerrada	
	Recubrimiento	Adhesivo acrílico modificado en ambos lados	
	Papel protector	Papel siliconado	
	Espesor	1 mm ($\pm 5\%$)	

Arandelas de fijación

		SC	SAP
		CL-20-30	CL-20-40
		CL-24-32	
Material	Acero para resortes galvanizado		Acero para resortes galvanizado
Diámetro ($\pm 0,1$ mm)	30 mm Suministrado de serie	38 mm Suministrado bajo pedido	32 x 30 mm
Espesor	0,35 mm ($\pm 0,03$ mm)		0,4 mm ($\pm 0,03$ mm)
Bordes	Biselados		



Almacenamiento

2 años en condiciones de almacenamiento en seco. De +10 °C a +30 °C (de +50 °F a +90 °F), con una humedad relativa del 50 %.


Recomendaciones de aplicación

Cantidad	Se requieren de 8 a 12 puntas por metro cuadrado (1,20 yardas cuadradas) en condiciones estándar.
Aplicación	- Las superficies deben estar limpias y secas, libres de polvo, grasa, aceite y otras sustancias sueltas. - Evite el uso de productos desengrasantes - No apto para aplicaciones en las que se prevea el contacto con disolventes clorados, cetónicos o ésteres.
Temperatura de aplicación	+15 °C to +25 °C
Temperatura de curado	-40 °C to +80 °C


Aplicación




Aplicar a una temperatura de entre +15 °C y +25 °C (+60 °F y +77 °F). Las superficies deben estar limpias y secas, libres de polvo, grasa, aceite y otras sustancias sueltas. No utilizar productos desengrasantes. No apto para aplicaciones en las que se prevea el contacto con disolventes clorados, cetónicos o ésteres.




Retire el papel protector y tenga cuidado de no tocar el adhesivo.



Coloque el gancho en la posición deseada y presione la placa base contra la superficie que se va a aislar.



El aislamiento se puede fijar inmediatamente, pero la fuerza de adhesión máxima se alcanza tras 24 horas.



Si es necesario, cubra el clavo con la arandela de seguridad.