

Descrizione generale

I **perni autoadesivi** sono stati progettati per fissare in modo efficace gli isolanti su superfici lisce, come ad esempio i condotti dell'aria.

Sono costituiti da un perno saldamente pressato su una piastra di base autoadesiva di alta qualità.

Ogni confezione include rondelle di sicurezza.

Disponibili anche in acciaio inossidabile.





Specifiche tecniche

		SC	SAP
Piastra di base	Materiale	Acciaio zincato	
	Dimensioni	50 x 50 mm (± 2 mm)	
	Spessore	0,4 mm ($\pm 0,03$ mm)	
Perno	Materiale	Acciaio placcato rame	Alluminio
	Diametro ($\pm 0,1$ mm)	2,7 mm	2,6 mm
	Lunghezza (± 3 mm)	19 a 400 mm	45 a 165 mm
Adesivo	Piastra di base	schiuma di polietilene bianca, reticolata, e a celle chiuse	
	Rivestimento	adesivo acrilico modificato su entrambi i lati	
	Rivestimento interno	carta siliconata	
	Spessore	1 mm ($\pm 5\%$)	

Rondelle di fissaggio

		SC	SAP
		CL-20-30	CL-20-40
		CL-24-32	
Materiale		Acciaio per molle zincato	
Diametro ($\pm 0,1$ mm)		30 mm fornito di serie	38 mm fornito su richiesta
Spessore		0,35 mm ($\pm 0,03$ mm)	
Bordi		Smussati	



Metodo di conservazione

2 anni in ambiente asciutto. Da +10 °C a +30 °C (Da +50°F a +90°F), con un'umidità relativa del 50%.


Raccomandazioni per l'applicazione

Quantità	In condizioni standard, sono necessari da 8 a 12 punti per metro quadrato (1.20 iarde quadrate)
Applicazione	- Le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere, grasso, olio e altre sostanze non aderenti. - Evitare l'uso di prodotti sgrassanti. - Non adatto ad applicazioni in cui è previsto il contatto con solventi clorurati, chetonici o esteri.
Temperatura di applicazione	+15 °C to +25 °C
Temperatura di indurimento	-40 °C to +80 °C


Applicazione




Applicare a una temperatura compresa tra +15°C e +25°C (+60°F e +77°F). Le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere, grasso, olio e altra sostanza non aderenti. Non utilizzare prodotti sgrassanti. Non adatto per applicazioni in cui è previsto il contatto con solventi clorurati, chetonici o esteri.




Rimuovere la carta protettiva facendo attenzione a non toccare l'adesivo.



Posizionare il gancio nella posizione desiderata e premere la piastra di base contro la superficie da isolare.



L'isolamento può essere fissato immediatamente, ma la forza di adesione massima viene raggiunta dopo 24 ore.



Se necessario, coprire il perno con la rondella di sicurezza.