


Description générale

Les supports de base perforés sont conçus pour fixer efficacement l'isolation sur le béton et toute autre surface rugueuse ou lisse.

Ils peuvent être fixés par collage, rivetage, vissage ou encore clouage.

Il se compose d'une pointe, fermement sertie sur une base perforée.


Rondelles de fixation fournies dans chaque boîte.



Données techniques

		GSP	GSAP-ALU	GSP-BGS	GSP-SS
Base	Materiau	Acier galvanisé			Acier inoxydable 304 (316 sur demande)
	Dimensions	50 x 50 mm			
	Épaisseur	0,4 mm			
Pointe	Materiau	Jusqu'à 63 mm Acier galvanisé	Aluminium	Acier inoxydable 304 (316 sur demande)	
		A partir de 76 mm acier cuivré			
	Diamètre	2,7 mm			
	Longueur	19 à 400 mm	45 à 165 mm	25 à 400 mm	


		CL-27-30	CL-27-40	CL-24-32	CL-27-30-SS	CL-27-40-SS
Locking washer	Materiau	Acier ressort galvanisé		Acier ressort galvanisé	Acier inoxydable 304 type ressort	
	Diamètre	30 mm fourni en standard	38 mm fourni sur demande	32 x 30 mm	30 mm fourni en standard	38 mm fourni sur demande
	Épaisseur	0,35 mm		0,4 mm	0,33 mm	
	Coins	Biseauté				




Stockage

Entreposer dans un endroit sec.

Application




Appliquez un adhésif adéquat sur le dessous de la **base perforée GSP** ou utilisez des rivets ou des vis.




Positionnez la **base perforée GSP** et appuyez jusqu'à ce que l'adhésif s'infilte à travers les perforations.

Ne pas utiliser de produit d'étanchéité.



Dès que la force d'adhérence est suffisante, empaler l'isolant sur les pointes.

Veuillez consulter votre fournisseur de colle pour connaître le temps de séchage.



Fixez l'isolant avec des rondelles de blocage CL, sans le comprimer.

Si nécessaire, couvrez la pointe avec un capuchon de protection.